


DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA

Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo Enero 2013


Verificacion Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	20	
Surtidores Aprobados	367	100%
Surtidores Rechazados	0	0%
Surtidores F/servicio	0	0%
Total de Surtidores Verificados	367	100%



**Porcentaje de Balanza Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo
Enero 2013**


Verificacion de Balanzas	Cantidad	%
Balanzas Aprobadas	254	100%
Balanzas Rechazadas	1	0%
Balanzas fuera de Servicio	0	0%
Total de Balanzas Verificadas	254	100%

**Porcentaje de Balanza Distrito
Nacional y Provincia Santo
Domingo ENERO 2013**



VERIFICACIÓN DE METROS DE GLP Y BALANZAS Enero-13


Verificación Metros GLP	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	28	
Metros Aprobados	136	100%
Metros Rechazados	0	0%
Metros es F/servicio	0	0%
Total de Metros Verificados	136	100%



**Porcentaje de Balanza Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo
Febrero 2013**


Verificación de Balanzas	Cantidad	%
Balanzas Aprobadas	40	100%
Balanzas Rechazadas	0	0%
Balanzas fuera de Servicio	0	0%
Total de Balanzas Verificadas	40	100%

**Porcentaje de Balanza Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo FEBRERO 2013**



**Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional
y Provincia Santo Domingo
Febrero 2013**


Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	54	
Surtidores Aprobados		100%
Surtidores Rechazados	0	0%
Surtidores F/servicio	0	0%
Total de Surtidores Verificados	778	100%



VERIFICACIÓN DE METROS DE GLP


Febrero 2013

Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	7	
Surtidores Aprobados	60	100%
Surtidores Rechazados	0	0%
Surtidores F/servicio	0	0%
Total de Surtidores Verificados	60	100%



Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo Marzo 2013


Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	9	
Surtidores Aprobados	154	100%
Surtidores Rechazados	0	0%
Surtidores F/servicio	0	0%
Total de Surtidores Verificados	154	100%



**Porcentaje de Balanza Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo
Marzo-13**

Verificación de Balanzas	Cantidad	%
Balanzas Aprobadas	110	100%
Balanzas Rechazadas	0	0%
Balanzas fuera de Servicio	0	0%
Total de Balanzas Verificadas	110	100%

**Porcentaje de Balanza Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo MARZO 2013**




VERIFICACIÓN DE METROS DE GLP Y BALANZAS Marzo 2013

Verificación Metros GLP	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	26	
Metros Aprobados	84	96.55%
Metros Rechazados	3	3.45%
Metros es F/servicio	0	0%
Total de Metros Verificados	87	100%




Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo Abril 2013

Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	22	
Surtidores Aprobados	408	100%
Surtidores Rechazados	0	0%
Surtidores F/servicio	0	0%
Total de Surtidores Verificados	408	100%




VERIFICACIÓN DE METROS DE GLP Abril 2013

Verificación Metros	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	113	
Metros Aprobados	277	99%
Metros Rechazados	3	1%
Metros F/servicio	0	0%
Total de Metros Verificados	281	100%




Porcentaje de Balanza Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo Abril -2013

Verificación de Balanzas	Cantidad	%
Balanzas Aprobadas	68	100%
Balanzas Rechazadas	0	0%
Balanzas fuera de Servicio	0	0%
Total de Balanzas Verificadas	68	100%




**Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional y
Provincia Santo Domingo
Mayo - 2013**

Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	39	
Surtidores Aprobados	809	100%
Surtidores Rechazados	0	0%
Surtidores F/servicio	0	0%
Total de Surtidores Verificados	809	100%




Porcentaje de Verificación de Surtidores Sur Profundo Mayo- 2013

Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	23	
Surtidores Aprobados	223	99%
Surtidores Rechazados	0	0%
Surtidores F/servicio	2	1%
Total de Surtidores Verificados	225	100%




VERIFICACIÓN METROS DE GLP Mayo -2013

Verificación metros	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	32	
Metros Aprobados	114	99%
Metros Rechazados	0	0%
Metros F/servicio	1	1%
Total de Surtidores Verificados	115	100%




Porcentaje de Verificación de Surtidores Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo Junio -2013

Verificación Surtidores	Cantidad	%
Cantidad de Visitas	51	
Surtidores Aprobados	981	99%
Surtidores Rechazados	8	1%
Surtidores F/servicio	2	0%
Total de Surtidores Verificados	991	100%



Porcentaje de Balanza Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo Junio-2013

Verificación de Balanzas	Cantidad	%
Balanzas Aprobadas	473	100%
Balanzas Rechazadas	0	0%
Balanzas fuera de Servicio	0	0%
Total de Balanzas Verificadas	473	100%



VERIFICACIÓN METROS DE GLP Junio -2013

Verificación de metros	Cantidad	%
Metros Aprobadas	74	100%
Metros Rechazadas	0	0%
Metros fuera de Servicio	0	0%
Total de Metros Verificadas	74	100%

